組み立て説明書

1

お客様にご用意いただくもの
・プラスドライバー（2番）



梱包箱から取り出したモニターを
安定した場所に置きます。



2



付属のねじ（黒色：M4×12）で
支柱をモニターにしっかりと
固定します（4箇所）。
（推奨トルク：1.2 N・m）

3



スタンドベースの
底面のねじ（2箇所）を
しっかりと締めた後、
つまみを倒します。

4



支柱を両手で持って
モニターを起こし、
ぐらつきがないことを
確認します。

Copyright © 2025 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N619A2
INSET-FDF1907W