

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
AXIS (ONVIF)	F41 Main Unit	6.50.3	○	
AXIS (ONVIF)	M1124	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (ONVIF)	M1124-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (ONVIF)	M1125	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (ONVIF)	M1125-E	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (ONVIF)	M1145-L	6.50.3	○	
AXIS (ONVIF)	M3037-PVE	6.55.1.1	×	×: 互換性に問題があります。カメラをこのデコーダと組み合わせて使用することはできません。
AXIS (ONVIF)	M3045-V	8.50.1	○ 制約事項あり	Multicastストリームの表示は非対応です。 フレームレート1fpsは非対応です。
AXIS (ONVIF)	M3058-PLVE	8.50.1	○ 制約事項あり	Multicastストリームの表示は非対応です。
AXIS (ONVIF)	M7011	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (ONVIF)	M7014	5.51.5.1	○	
AXIS (ONVIF)	M7016	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (ONVIF)	P1365 MkII	8.50.1	○ 制約事項あり	Multicastストリームの表示は非対応です。
AXIS (ONVIF)	P1435-LE	8.50.1	○ 制約事項あり	Multicastストリームの表示は非対応です。
AXIS (ONVIF)	P3905-RE	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (ONVIF)	Q7404	5.51.5.1	○	
AXIS (ONVIF)	V5914	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
AXIS (ONVIF)	V5915	5.75.1.11	○	
BOSCH	NBN-71027-BA	6.60.0065	○	
BOSCH	NDP-4502-Z12	7.50.0079	○ 制約事項あり	ホームポジションは利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません。
BOSCH	NTI-50022-V3	6.60.0065	○	
BOSCH	NUC-50022-F2	7.10.0076	○ 制約事項あり	PTZ機能は利用できません。
Canon	VB-H45	1.1.4	○	
Canon	VB-H47	1.0.0	○ 制約事項あり	プリセット機能は利用できません。 RTP over RTSPの表示は利用できません。
Canon	VB-M44	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-M46	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S32D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S32VE	1.0.0	○ 制約事項あり	プリセット機能は利用できません。 RTP over RTSPの表示は利用できません。
Canon	VB-S800D Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S805D Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S820D	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S900F Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S905F Mk II	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Canon	VB-S920F	1.0.1	○ 制約事項あり	PTZ機能は利用できません。 RTP over RTSPの表示は利用できません。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Carina	NVT-DVI	2.0.0.5	○ 制約事項あり	フレームレート1fpsは利用できません。
Carina	NVT-SDI	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
Dallmeier	DDF5050HDV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDF5120HDV-DN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDF5140HDV-DN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDF5250HDV-DN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDF5450HDV-DN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDF6400DN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDF6800DN	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDZ5220HD Indoor	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDZ5220HD Outdoor	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDZ5232HD Indoor	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDZ5232HD Outdoor	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DDZ5236HD-DN/IR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
Dallmeier	DDZ5436HD-DN/IR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DF5050HDV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DF5120HD-DN/IR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DF5140HD-DN/IR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DF5250HD-DN/IR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	DF5450HD-DN/IR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	RDF6400DN-IR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
Dallmeier	RDF6800DN-IR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。 [Dallmeier共通の制約事項] 当内容は、Dallmeier社( <a href="https://www.dallmeier.com/">https://www.dallmeier.com/</a> )が実施した互換性評価の結果です。
FUJIFILM	SX800	1.3	○ 制約事項あり	自動検出機能は利用できません。 "EIZO Profile"は利用できません。 時刻同期機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 MJPEGは利用できません。 明るさ調整機能は利用できません。 フォーカス機能は利用できません。 ジョイスティックモードは利用できません。 カメラ登録時はポート番号に8080を設定してください。
IDIS	DC-B3303X	2.0.0	○ 制約事項あり	時刻同期機能は利用できません。
IDIS	DC-D4233HRX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
IDIS	DC-D4233RX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
IDIS	DC-D4233WRX	2.2.0	○ 制約事項あり	自動検出機能は利用できません。 時刻同期機能は利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 PTZ Adjustment機能は利用できません。 ジョイスティックモードは利用できません。
IDIS	DC-S3283FX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
IDIS	DC-S3283WHX	2.1.1	○ 制約事項あり	時刻同期機能は利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 PTZ Adjustment機能は利用できません。 ジョイスティックモードのズームは利用できません。
IDIS	DC-T4233HRX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
IDIS	DC-T4233WRX	2.1.2	○ 制約事項あり	時刻同期機能は利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 ジョイスティックモードは利用できません。
IDIS	DC-Y3C14WRX	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
IDIS	DC-Y8C13WRX	1.7.3	○ 制約事項あり	当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 時刻同期機能は利用できません。 明るさ調整機能は利用できません。
IKEGAMI	IPD-BL210-A	2.800.1041000.0.R	○ 制約事項あり	フォーカス機能は利用できません。 "EIZO Profile"は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定の利用不可。
IKEGAMI	IPD-BX210-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
IKEGAMI	IPD-PT210-A Type Z	2.800.1041000.0.R	○ 制約事項あり	フォーカス機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
IKEGAMI	IPD-SP210-A	2.810.1041000.0.R	○ 制約事項あり	フォーカス機能は利用できません。 "EIZO Profile"は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
IKEGAMI	IPD-SP210U-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
IKEGAMI	IPD-VR210-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
JVC	VN-H158WPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
JVC	VN-H168WPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
JVC	VN-H258R	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
JVC	VN-H258VPR	1.00.000	○ 制約事項あり	HTTPSは利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 EIZO_Profileを使用する場合、Multicastストリームの表示は利用できません。 明るさ調整機能は利用できません。 自動フォーカス機能は利用できません。 ズーム機能は利用できません。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
JVC	VN-H268R	1.27.006	○ 制約事項あり	PTZ機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。 RTP over RTSPの表示は利用できません。
JVC	VN-H268VPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
JVC	VN-H58	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
JVC	VN-H678WPR	1.02.002	○ 制約事項あり	手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません。 PTZ機能は利用できません。
JVC	VN-H68	1.15.003	○ 制約事項あり	PTZ機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。
JVC	VN-U178WPR	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
JVC	VN-U78	1.13.013	○ 制約事項あり	EIZO_Profileを使用する場合、プリセット機能は利用できません。 PTZ機能は利用できません。
MIKAMI	PTC-113 II -HDIP	PTZ F/W : Ver. 1.15 ENC F/W : Ver. 2.17	○ 制約事項あり	プリセットは利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
MITSUBISHI	NC-9000	0109t	○ 制約事項あり	自動検出機能は利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません ズーム機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 H.265ストリームを表示する場合は、「DirectUri」プロトコルでカメラを登録してください。 URIに入力するRTSPストリームURI (rtsp://から始まるURI)は、カメラの取扱説明書を参照するか、カメラメーカーにお問い合わせください。 「DirectUri」プロトコルで接続した場合、映像は表示できますが、カメラのPTZ操作や設定変更はおこなえません。
MITSUBISHI	NC-9020	0109t	○ 制約事項あり	自動検出機能は利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません ズーム機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 H.265ストリームを表示する場合は、「DirectUri」プロトコルでカメラを登録してください。 URIに入力するRTSPストリームURI (rtsp://から始まるURI)は、カメラの取扱説明書を参照するか、カメラメーカーにお問い合わせください。 「DirectUri」プロトコルで接続した場合、映像は表示できますが、カメラのPTZ操作や設定変更はおこなえません。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
MITSUBISHI	NC-9600	0109t	○ 制約事項あり	<p>手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません ズーム機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 H.265ストリームを表示する場合は、「DirectUri」プロトコルでカメラを登録してください。 URIを入力するRTSPストリームURI (rtsp://から始まるURI)は、カメラの取扱説明書を参照するか、カメラメーカーにお問い合わせください。 「DirectUri」プロトコルで接続した場合、映像は表示できますが、カメラのPTZ操作や設定変更はおこなえません。</p>
MITSUBISHI	NC-9620	0109t	○ 制約事項あり	<p>手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません ズーム機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 H.265ストリームを表示する場合は、「DirectUri」プロトコルでカメラを登録してください。 URIを入力するRTSPストリームURI (rtsp://から始まるURI)は、カメラの取扱説明書を参照するか、カメラメーカーにお問い合わせください。 「DirectUri」プロトコルで接続した場合、映像は表示できますが、カメラのPTZ操作や設定変更はおこなえません。</p>
MITSUBISHI	NC-9820	0109t	○ 制約事項あり	<p>自動検出機能は利用できません。 手動フォーカスは利用できません。 自動フォーカスは利用できません ズーム機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 H.265ストリームを表示する場合は、「DirectUri」プロトコルでカメラを登録してください。 URIを入力するRTSPストリームURI (rtsp://から始まるURI)は、カメラの取扱説明書を参照するか、カメラメーカーにお問い合わせください。 「DirectUri」プロトコルで接続した場合、映像は表示できますが、カメラのPTZ操作や設定変更はおこなえません。</p>
MOBOTIX	c26	MX-V5.2.1.4	○ 制約事項あり	<p>ビデオ設定はカメラのWeb UIを使って変更してください。 ビデオ設定を変更した後は、カメラのWebUI上から設定データを保存する必要があります。 使用できるメディアプロファイルは"Default H.264 Profile"と"Default MJPEG Profile"です。"EIZO Profile"は使用できません。</p>
SHARP	YK-B021C	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
SHARP	YK-B021F	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
SHARP	YK-B081F	5.5.53	○ 制約事項あり	ズーム調整に約10秒かかります。
SHARP	YK-D021B	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
SHARP	YK-D021F	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
SHARP	YK-D081F	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
SHARP	YK-P021F	5.5.3	○ 制約事項あり	<p>フォーカス機能は利用できません。 ズームイン機能は利用できません。</p>
SHARP	YK-P041G	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C3100-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C3200-3	1.3.0	○ 制約事項あり	当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
TOA	N-C3300F2	1.1.2	○ 制約事項あり	当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 デジタルズーム(8段階)機能は利用できません。
TOA	N-C5120-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5150	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5150-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5220-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5250R3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5420-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5450R3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5500	1.5.0	○ 制約事項あり	当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。 プリセット機能のホームポジションは利用できません。 H.265を利用できます。 H.265使用時、当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
TOA	N-C5700	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5820-3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
TOA	N-C5850R3	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	CC9380-HV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	CC9381-HV	2.2002.13.01r	○ 制約事項あり	PTZ機能は利用できません。 プリセット機能は利用できません。 MJPEG機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
VIVOTEK	FD9165-HT-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	FD9187-HT-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	FD9365-EHTV-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	FD9365-HTV-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	FD9368-HTV	2.2002.13.01j	○ 制約事項あり	自動フォーカス機能は利用できません。 PTZ機能は利用できません。 プリセット機能は利用できません。 MJPEG機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
VIVOTEK	FD9369	1.2101.41.01l	○ 制約事項あり	PTZ機能は利用できません。 プリセット機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
VIVOTEK	FD9387-EHTV-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	FD9387-HTV-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	FD9388-HTV	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	IB9365-EHT-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。

メーカー	カメラ	ファームウェア	互換性	制約事項/説明
VIVOTEK	IB9365-HT-A	0101b	○ 制約事項あり	自動フォーカス機能は利用できません。 明るさ調整機能は利用できません。 PTZ機能は利用できません。 プリセット機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
VIVOTEK	IB9368-HT	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	IB9369	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	IB9387-EHT-A	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	IB9387-HT-A	0101b	○ 制約事項あり	自動フォーカス機能は利用できません。 明るさ調整機能は利用できません。 PTZ機能は利用できません。 プリセット機能は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。
VIVOTEK	IB9388-HT	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	SD9368-EHL	-	△	△: 映像表示のみ確認しています。PTZなど他の機能を利用する場合は、事前に実機でご確認ください。
VIVOTEK	SD9384-EHL	1.2101.35.01i	○ 制約事項あり	フォーカス機能は利用できません。 明るさ調整機能は利用できません。 プリセット機能は利用できません。 Multicastストリームの表示は利用できません。 当社製品のUI上でビデオ機能設定は利用できません。